

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

535RX

Beschreibung der Änderung

Die Zylinderdichtung wurde geändert. Drei Ausbuchtungen wurden hinzugefügt, die helfen sollen, die Dichtung beim Einbau des Zylinders an Ort und Stelle zu halten.

Anmerkungen

Abwärts kompatibel

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
2016-04	

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Zylinderkolben	7	537 33 30-02	Dichtung	537 33 30-01	