

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

325iLK

Opis zmiany

Nowy zespół silnika ze względu na zmianę tunelu powietrznego. Ta zmiana sprawia, że uchwyt jest zbędny.

Komentarze

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
20224500001	Nowy zespół silnika 595 01 07-08. Nie jest potrzebny uchwyt 594 02 71-01 w wersji cyfrowej 325iLK od podanego numeru seryjnego

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
ELEKTRYKA	2	595 01 07-08	ZESPÓŁ SILNIKA	595 01 07-03	Dla numeru seryjnego „do 214800120” wymienić również lewą część OBUDOWY na 591 44 46-02
OBUDOWA	5		UCHWYT		W przypadku wersji cyfrowej: Do numeru seryjnego 20224500001