

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nome(s) do(s) produto(s)

545 Mark II / 545G Mark II

Descrição da alteração

Nova variante melhorada da mola de torção 582 64 49-02 para instalar o novo acionador e a polia do dispositivo de arranque

Comentários

A mola de torção 582 64 49-02 é totalmente substituível.

A polia do dispositivo de arranque não é substituível, pelo que foi tomada a decisão de fornecer um novo kit da polia do dispositivo de arranque para melhorar a durabilidade e remover a polia do dispositivo de arranque 582 50 32-02 e o acionador 582 50 31-02 como peças individuais.

Introduzidos a partir de

Número de série / data	Observações
2202000087	

Atualizações da IPL

Título da página	Ref. ^a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observações
Dispositivo de arranque	3		Polia do dispositivo de arranque	582 50 32-02	
Dispositivo de arranque	7	596 23 05-02	Conjunto do dispositivo de arranque	596 23 05-01	
Dispositivo de arranque	14		Acionador	582 50 31-02	
Dispositivo de arranque	15	599 28 92-02	Polia do dispositivo de arranque	599 28 92-01	
Dispositivo de arranque	13	582 64 49-02	Mola de torção	582 64 49-01	