

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Gerätename(n)

545 Mark II/545G Mark II

Beschreibung der Änderung

Neue, verbesserte Ausführung der Torsionsfeder 582 64 49-02 zur Montage einer neuen Antriebs- und einer neuen Seilrolle

Kommentare

Die Torsionsfeder 582 64 49-02 ist vollständig austauschbar.
Die Seilrolle ist nicht austauschbar. Daher wurde entschieden, einen neuen Seilrollensatz anzubieten, um die Langlebigkeit zu verbessern, und die Seilrolle 582 50 32-02 und den Antrieb 582 50 31-02 als Einzelteile zu ersetzen.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
2202000087	

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.-Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Startvorrichtung	3		Seilrolle	582 50 32-02	
Startvorrichtung	7	596 23 05-02	Anlasser-Baugruppe	596 23 05-01	
Startvorrichtung	14		Antriebsscheibe	582 50 31-02	
Startvorrichtung	15	599 28 92-02	Seilrolle	599 28 92-01	
Startvorrichtung	13	582 64 49-02	Torsionsfeder	582 64 49-01	