

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Produkt navn(e)

540iXP, 540iXP Bluetooth, 540iXPG

Beskrivelse af ændring

Forbedring af chassis- og mikrokontaktens position.

Mikrokontaktens holder er justeret, så den ikke glider for langt ned i sædet. Dette kan medføre, at udløseren forbliver i udløst position, og motorsaven vil fungere forkert, som om bremsen er aktiveret og ikke vil kunne køre.

Kommentarer

Fuldt udskiftelig

Indført fra

Serienummer/dato	Bemærkning
November 22, 2022	Start på produktion

IPL-opdateringer

Sidetitel	Ref.nr	Nyt reservedelsnr.	Navngiv	Ekskl. reservedelsnr.	Bemærkning
Chassis	2	594 92 92-02	Chassis	594 92 92-01	

Dette dokument kontrolleres og opdateres kun i onlineversionen af How we work – klassifikationsniveau: Internal

Ejer:

Version: 2.0

dokument-id: HWWDOC-1878489343-5822

Redaktør:

Godkendt: 2019-03-07 af Thomas Engvall