

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Nom des produits

T540iXP, T540iXP Bluetooth, T540iXPG

Description de la modification

Amélioration du châssis et de la position du microcontacteur.

Le support de microcontacteur a été ajusté pour l'empêcher de glisser trop bas dans son logement. Cela peut entraîner le maintien de la gâchette en position relâchée et le fonctionnement incorrect de la tronçonneuse comme si le frein était activé, ce qui empêche la tronçonneuse de fonctionner.

Commentaires

Interchangeabilité complète.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
25 novembre 2022	Début de la production

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Châssis	2	593 04 83-02	Châssis	593 04 83-01	

Ce document est uniquement contrôlé et mis à jour dans la version en ligne de How We Work - niveau de classification : Internal

Propriétaire : Leena Rundberg

Version : 2.0

ID de doc : HWWDOC-1878489343-5822

Approuvé : 2019-03-07 par Thomas Engvall

Réviseur : Leena Rundberg