

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Gerätename(n)

T540iXP, T540iXP Bluetooth, T540iXPG

Beschreibung der Änderung

Verbesserung des Gehäuses und der Position des Mikroschalters.
Die Halterung des Mikroschalters wurde angepasst, damit dieser nicht zu weit nach unten rutschen kann. Dies kann dazu führen, dass der Gashebel in der gelösten Position verbleibt und die Motorsäge fälschlicherweise davon ausgeht, dass die Kettenbremse aktiviert sei. Dadurch läuft die Motorsäge nicht.

Kommentare

Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

| Seriennummer/Datum | Anmerkung |
|---------------------------|------------------|
| 25.11.2022 | Produktionsstart |
| | |
| | |

IPL-Updates

| Titel der Seite | Ref.-Nr. | Neue Teilennr. | Name | Exkl. Teilennr. | Anmerkung |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Chassis | 2 | 593 04 83-02 | Chassis | 593 04 83-01 | |

Dieses Dokument wird nur in der Online-Version von How We Work kontrolliert und aktualisiert – Klassifizierungsstufe: Internal

Verantwortlich: Leena Rundberg

Version: 2.0

Dok-ID: HWWDOC-1878489343-5822

Genehmigt: 2019-03-07 von Thomas Engvall

Redaktion: Leena Rundberg