

Illustreret reservedelsliste - IPL-opdatering



Produktnavn(e)

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 og 967681102)

Beskrivelse af ændring

For produktnumrene 967681101/967681102 er det nødvendigt med et nyt motorsæt 547 30 65-01, da den gamle motor ikke længere produceres, hvis kunderne ønsker at udskifte den gamle motorenhed 597 11 03-02.

Kommentarer

Det nye SÆT 547 30 65-01 skal omfatte motor og styreenhed, fordi den nye motor ikke er kompatibel med den gamle styreenhed, og den gamle motor ikke er kompatibel med den nye styreenhed. Efter skift til nyt SÆT 547 30 65-01 vil kunderne kunne bestille begge nye komponenter individuelt: BLÆSER 529 62 63-01 OG STYREENHED 597 62 76-03.

Indført fra

Serienummer/dato	Bemærkning
?	-

IPL-opdateringer

Sidetitel	Ref. nr.	Nyt reservedelsnr.	Navngiv	Ekskl. reservedelsnr.	Bemærkning
Blæser	2	547 30 65-01	Motorsæt	597 11 03-02	PNC 967681101, 967681102
Blæser	5	529 62 63-01	BLÆSERSYSTEM		Først efter skift til SÆT 547 30 65-01.
Blæser	6	597 62 76-03	STYREENHED		Først efter skift til SÆT 547 30 65-01.