

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

530iPT5, 536LiPT5

Opis zmiany

Przejście na nowy zespół rury ze zwiększoną grubością dolnej rury. Zmiana ta wymaga nowego zespołu przewodów z nowym ogranicznikiem i elementem dystansowym w dolnej części.

Komentarze

Niepasujący do wcześniejszych wersji.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
Numer seryjne do 20244500227	Można używać starych numerów części TYLKO wtedy, gdy inne stare części nie zostały jeszcze zastąpione nowymi. Stare i nowe części nie są kompatybilne. Klienci muszą kontrolować otrzymany numer i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Od numeru seryjnego 20244500228	Należy używać WYŁĄCZNIE nowych części.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowa część	Nazwa	Stara część	Uwaga
Walek	13	522 59 70-03	TULEJA ZACISKOWA	522 59 70-01	Pasujący do wcześniejszych wersji
Walek	14	586 91 43-02	RURA	586 91 43-01	Kompletny system. Nowe części należy zamawiać dopiero po zmianie rury na 586 91 43-02.
Walek	9	546 16 97-01	RURA	587 20 73-01	Do numeru seryjnego 20244500227, niepasujący do wcześniejszych wersji. W przypadku otrzymania nowej części należy również wymienić zespół przewodów (7) i zamontować ELEMENT DYSTANSOWY (21).
Elektryczne	7	598 76 90-01	ZESPÓŁ PRZEWODÓW	587 02 83-01	Do numeru seryjnego 20244500227, niepasujący do wcześniejszych wersji. W przypadku otrzymania nowej części należy również wymienić rurę (9) i zamontować ELEMENT DYSTANSOWY (21).
Walek	21	597 79 81-01	ELEMENT DYSTANSOWY	-	Nowa część. Działa TYLKO z nową rurą (9) i nowym zespołem przewodów (7)
Walek	6		ELEMENT DYSTANSOWY	586 87 30-01	2 szt. na RURĘ 586 91 43-01 i 1 szt. na nową RURĘ 586 91 43-02.