

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Descrição da alteração

Dificuldade na montagem correta das anilhas 596 30 24-01 na fase de produção. Não existe necessidade técnica para incluir a segunda anilha; confirmação efetuada durante o teste. A quantidade foi alterada de 2 para 1.

Comentários

A anilha exterior 596 30 24-01 (em direção ao plano da lâmina) adjacente ao conjunto da junta de ligação 599 23 19-01 foi removida.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Observação
Semana 42 – 2024	Os produtos lançados após a semana 42 incluem apenas um bloqueio da anilha.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref. a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
TRAVÃO DA CORRENTE	4		BLOQUEIO DA ANILHA	596 30 24-01	A anilha externa foi removida.