

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Beschreibung der Änderung

Schwierigkeiten bei der korrekten Montage der Unterlegscheiben 596 30 24-01 in der Produktion. Bei der Prüfung wurde keine technische Notwendigkeit für die zweite Unterlegscheibe festgestellt. Die Menge wird daher von 2 auf 1 geändert.

Kommentare

Die äußere Unterlegscheibe 596 30 24-01 (in Richtung der Schienenplatte) neben der Kniegelenkbaugruppe 599 23 19-01 wurde entfernt.

Eingeführt ab

| <b>Seriennummer/Datum</b> | <b>Anmerkung</b>   |
|---------------------------|--|
| Woche 42, 2024            | Geräte, die nach Woche 42 auf den Markt gebracht werden, enthalten nur eine Unterlegscheibensicherung. |
|                           |  |

IPL-Updates

| <b>Titel der Seite</b> | <b>Ref .<br/>Nr.</b> | <b>Neue<br/>Teilenr.</b> | <b>Name</b>                       | <b>Exkl. Teilennr.</b> | <b>Anmerkung</b>                           |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| KETTENBREMS<br>E       | 4                    |                          | UNTERLEGS<br>CHEIBENSIC<br>HERUNG | 596 30 24-01           | Die äußere Unterlegscheibe wurde entfernt. |