

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

555FXT

Opis zmiany

Nowa wersja zmniejszająca zużycie sprzęgła.

Komentarze

W pełni wymienny.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
2018-02	

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
Sprzęgło	17	586 55 33-02	Zespół bębna sprzęgła	586 55 33-01	