

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

555FXT

Muutoksen kuvaus

Uusi malli, joka vähentää kytkimen kulumista.

Kommentit

Täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero / päivämäärä	Huomautus
2018-02	

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
Kytkin	17	586 55 33-02	Kytkinrumpukokoonpano	586 55 33-01	