

# Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL

Nome(s) do(s) produto(s)

555RXT

## Descrição da alteração

1. Variante do conjunto do pistão - 02 inclui um anel de encaixe adicional.
2. Foram criados novos kits. Para obter informações, consulte o boletim de assistência B1190011A-07.

## Comentários

1. Totalmente permutável.
2. Consulte os comentários e o boletim de assistência B1190011A-07.


## Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
2018-12	Conjunto do pistão
20191600181	Cobertura da embraiagem, conjunto do cárter, conjunto de bloco curto


## Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Cilindro e pistão	2	576 95 48-02	Conjunto do pistão	576 95 48-01	
Embraiagem	1	597 51 92-02	Conjunto da cobertura da embraiagem	502 49 35-06	<b>Até ao n.º de série - 20191600180</b> Consulte as imagens abaixo.
Embraiagem	1	597 51 92-01	Conjunto da cobertura da embraiagem	502 49 35-06	<b>A partir do n.º de série 201916000181</b> - Consulte as imagens abaixo.
Cárter	1	503 91 15-01	Conjunto do cárter	544 95 25-02	<b>Até ao n.º de série – 20191600180.</b> O kit inclui o conjunto do cárter e o conjunto da embraiagem.
Cárter	13	544 95 25-03	Conjunto do cárter	544 95 25-02	<b>A partir do n.º de série 201916000181</b> – O kit inclui apenas o conjunto do cárter.
Bloco curto	1	576 79 88-03	Conjunto de bloco curto	576 79 88-01	<b>Até ao n.º de série – 20191600180.</b> O kit inclui o conjunto da embraiagem e bloco curto.
Bloco curto	3	576 79 88-02	Conjunto de bloco curto	576 79 88-01	<b>A partir do n.º de série 201916000181</b> – O kit inclui apenas o bloco curto.


502 49 35-06:



597 51 92-01:



597 51 92-02:



# Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL

