

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

545FX

Beschreibung der Änderung

1. Kupplungsdeckel und -rohr wurden für bessere Haltbarkeit modifiziert. Set 597 84 21-03 muss für ältere Geräte verwendet werden. Rohrbaugruppe und Deckel können für neuere Geräte separat gekauft werden. Siehe Seriennummer im Anmerkungsfeld unten.
2. Neues Ersatzteilset mit Sicherungsfeder und Einlassrohr
3. Neuer Luftfilter für bessere Haltbarkeit Nylon 80/32 ersetzt durch PA 25/19.

Kommentare

1. Siehe gültige Seriennummern unten.
2. Vollständig untereinander austauschbar.
3. Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Ab Seriennummer 20194300361 – Bis einschließlich 20194300360.	Kupplungsdeckel, Rohrbaugruppe Kupplungsdeckelbaugruppe
2019-10	Einlassleitungs-Baugruppe
2019-10	Luftfilter

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilnr.	Name	Exkl. Teilnr.	Anmerkung
Führungsrohr	1	586 26 26-14	Rohrbaugruppe	586 26 26-07	Seriennummer ab 20194300361 –
Führungsrohr	9	597 84 21-03	Kupplungsdeckelbaugruppe		Bis Seriennummer 20194300360.
Kupplung	1	503 95 41-05	Kupplungsdeckel	503 95 41-04	Seriennummer ab 20194300361 –
Kupplung	6	503 20 07-70	Schraube IHSCFM	503 20 20-01	Seriennummer ab 20194300361 –
Vergaser und Luftfilter	27	594 02 08-01	Einlassleitungs-Baugruppe	587 73 65-01	Neues Set, enthält: 591 07 12-01 Sicherungsfeder 586 94 68-01 Einlassrohr
Vergaser und Luftfilter	33	537 41 08-04	Luftfilter	537 41 08-01	
Zubehör	8	537 41 08-04	Luftfilter		Hinzugefügt. Für Gebrauch im Winter