

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

545RX

Descrição da alteração

1. Aumento da força da mola para uma velocidade de engate da embraiagem ligeiramente superior.
2. Alojamento do dispositivo de arranque reforçado para alcançar mais estabilidade no acessório para a corda de arranque.
3. Nova variante do kit do silenciador para um desempenho de alta velocidade melhorado.

Comentários

Totalmente permutável.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
2017-02	Mola da embraiagem
2017-02	Conjunto do dispositivo de arranque
2017-02	Kit do silenciador

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Embraiagem	11	505 43 53-02	Mola da embraiagem	505 43 53-01	
Dispositivo de arranque	8	502 15 77-01	Conjunto do dispositivo de arranque	523 34 30-01	
Silenciador	1	574 38 11-05	Kit do silenciador	574 38 11-01	