

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

545RX

Opis zmiany

1. Zwiększona siła sprężynująca zapewnia nieco wyższą szybkość załączania sprzęgła.
2. Wzmocniona obudowa rozrusznika zapewnia stabilniejsze mocowanie kółka linowego.
3. Nowa wersja zestawu tłumika zapewnia lepszą wydajność.

Komentarze

W pełni wymienny.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
2017-02	Sprężyna sprzęgła
2017-02	Zespół rozrusznika
2017-02	Zestaw tłumika

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Sprzęgło	11	505 43 53-02	Sprężyna sprzęgła	505 43 53-01	
Rozrusznik	8	502 15 77-01	Zespół rozrusznika	523 34 30-01	
Tłumik	1	574 38 11-05	Zestaw tłumika	574 38 11-01	