

Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

545RX

Popis změny

1. Zvýšená síla pružiny pro mírně zvýšenou rychlost záběru spojky.
2. Zesílený kryt startéru pro dosažení větší stability při připevňování startovací kladky.
3. Nová varianta sady tlumiče výfuku pro lepší výkon ve vysokých otáčkách.

Poznámky

Plně navzájem vyměnitelné.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
2017-02	Pružina spojky
2017-02	Sestava startéru
2017-02	Sada tlumiče výfuku

Aktualizace

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednáací číslo dílu	Jméno	Exkl. objednáací číslo dílu	Poznámka
Spojka	11	505 43 53-02	Pružina spojky	505 43 53-01	
Startér	8	502 15 77-01	Sestava startéru	523 34 30-01	
Tlumič výfuku	1	574 38 11-05	Sada tlumiče výfuku	574 38 11-01	