

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

Le modèle 535RX

Description de la modification

Le joint de cylindre a été modifié. Trois protubérances ont été ajoutées pour permettre au joint de rester en place lors du montage du cylindre.

Commentaires

Compatible avec les versions précédentes

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
2016-04	

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf. no	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
Piston de cylindre	7	537 33 30-02	Joint	537 33 30-01	