

# Ilustrowana lista części – aktualizacja IPL



Nazwa produktu

**535RX**

Opis zmiany

Zmieniono uszczelkę cylindra. Dodano trzy zgrubienia, które pomogą utrzymać uszczelkę na miejscu podczas montażu cylindra.

Uwagi

Kompatybilność ze starszymi modelami

Wprowadzono od

<b>Numer seryjny / Data</b>	<b>Uwagi</b>
2016-04	

Aktualizacja IPL

<b>Tytuł strony</b>	<b>Nr ref.</b>	<b>Nowy nr części</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stary nr części</b>	<b>Uwagi</b>
Tłok cylindra	7	537 33 30-02	Uszczelka	537 33 30-01	