

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

535RX

Descripción del cambio

Se ha cambiado la junta del cilindro. Se han añadido tres protuberancias para ayudar a mantener la junta en su sitio al montar el cilindro.

Comentarios

Compatible con versiones anteriores

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
2016-04	

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Pistón del cilindro	7	537 33 30-02	Junta	537 33 30-01	