

# Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)

Nombres del producto

**555FRM**

Descripción del cambio

1. La variante -02 del conjunto del pistón incluye una arandela a presión adicional.
2. Se han creado nuevos kits. Para obtener más información, consulte el boletín de servicio B1190011A-07.

Comentarios

1. Completamente intercambiables.
2. Consulte las observaciones y el boletín de servicio B1190011A-07.


Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
2018-12	Conjunto de pistón
20191600181	Cubierta del embrague, conjunto del cárter, conjunto de bloque corto


Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Cilindro y pistón	2	576 95 48-02	Conjunto de pistón	576 95 48-01	
Embrague	1	597 51 92-02	Conjunto de la cubierta del embrague	502 49 35-06	<b>Hasta el n.º de serie 20191600180</b> Consulte las imágenes que se presentan a continuación.
Embrague	1	597 51 92-01	Conjunto de la cubierta del embrague	502 49 35-06	<b>A partir del n.º de serie 201916000181</b> Consulte las imágenes que se presentan a continuación.
Cárter	1	503 91 15-01	Conjunto del cárter	544 95 25-02	<b>Hasta el n.º de serie 20191600180.</b> El kit incluye el conjunto del cárter y el conjunto del embrague.
Cárter	13	544 95 25-03	Conjunto del cárter	544 95 25-02	<b>A partir del n.º de serie 201916000181</b> El kit solo incluye el conjunto del cárter.
Bloque corto	1	576 79 88-03	Conj. de bloque corto	576 79 88-01	<b>Hasta el n.º de serie 20191600180.</b> El kit incluye un bloque corto y un conjunto de embrague.
Bloque corto	3	576 79 88-02	Conj. de bloque corto	576 79 88-01	<b>A partir del n.º de serie 201916000181</b> El kit solo incluye un bloque corto.

502 49 35-06:



597 51 92-01:



597 51 92-02:

