

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL

Nome(s) do(s) produto(s)

555FRM

Descrição da alteração

1. Variante do conjunto do pistão - 02 inclui um anel de encaixe adicional.
2. Foram criados novos kits. Para obter informações, consulte o boletim de assistência B1190011A-07.

Comentários

1. Totalmente permutável.
2. Consulte os comentários e o boletim de assistência B1190011A-07.


Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
2018-12	Conjunto do pistão
20191600181	Cobertura da embraiagem, conjunto do cárter, conjunto de bloco curto


Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Cilindro e pistão	2	576 95 48-02	Conjunto do pistão	576 95 48-01	
Embraiagem	1	597 51 92-02	Conjunto da cobertura da embraiagem	502 49 35-06	Até ao n.º de série - 20191600180 Consulte as imagens abaixo.
Embraiagem	1	597 51 92-01	Conjunto da cobertura da embraiagem	502 49 35-06	A partir do n.º de série 201916000181 - Consulte as imagens abaixo.
Cárter	1	503 91 15-01	Conjunto do cárter	544 95 25-02	Até ao n.º de série – 20191600180. O kit inclui o conjunto do cárter e o conjunto da embraiagem.
Cárter	13	544 95 25-03	Conjunto do cárter	544 95 25-02	A partir do n.º de série 201916000181 – O kit inclui apenas o conjunto do cárter.
Bloco curto	1	576 79 88-03	Conjunto de bloco curto	576 79 88-01	Até ao n.º de série – 20191600180. O kit inclui o conjunto da embraiagem e bloco curto.
Bloco curto	3	576 79 88-02	Conjunto de bloco curto	576 79 88-01	A partir do n.º de série 201916000181 – O kit inclui apenas o bloco curto.

502 49 35-06:



597 51 92-01:



597 51 92-02:

