

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

545RXT AT

Opis zmiany

1. Zmodyfikowano osłonę sprzęgła i przewód w celu zwiększenia trwałości. W przypadku starszych produktów należy używać zestawu 597 84 21-01. W przypadku nowszych produktów można nabyć osobno zespół przewodu i osłonę. Patrz numer seryjny w polu uwag poniżej.
2. Nowy zestaw części zamiennych zawierający płytkę mocującą, śrubę i nakrętkę zabezpieczającą.

Komentarze

1. Prawidłowe numery seryjne podano poniżej.
2. W pełni wymienny.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
Od numeru seryjnego 20194000181 Do 20194000180	Osłona sprzęgła, zespół przewodu Zespół osłony sprzęgła
2019-08	Płytkę mocującą

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Walek	1	586 26 26-09	Zespół przewodu	586 26 26-02	Od numeru seryjnego 20194000181
Wysięgnik	9	597 84 21-01	Zespół osłony sprzęgła		Do numeru seryjnego 20194000180
Sprzęgło	1	503 95 41-05	Osłona sprzęgła	503 95 41-04	Od numeru seryjnego 20194000181
Sprzęgło	6	503 20 07-70	Śruba IHSCFM	503 20 20-01	
Koło zębate stożkowe	18	583 97 24-01	Płytkę mocującą		Nowy zestaw zastępuje: Śrubę 537 18 95-01 Płytkę mocującą 503 95 45-01 Nakrętkę zabezpieczającą 732 21 16-01