

Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL

Назва виробу(-ів)

H61

Опис заміни

1. Новий постачальник, точно такий же модуль запалювання, як і раніше.
2. Новий матеріал паливного шлангу.
3. Новий постачальник і оновлено детальне креслення.
4. Подовжений ресурс.
5. Нове фіксуюче кільце.
6. Заміна у зв'язку з проблемою поставки.

Коментарі

Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка
20160500001	Котушка запалення 587 32 96-01
20132300001	Шланг паливний 581 75 62-01
20051800001	Гвинт 503 21 49-72
20051800001	Підшипник 544 06 86-01
	Шайба фіксуюча 503 79 95-01
20134600001	Підшипник голчастий 577 57 24-01

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Старий артикул	Примітка
Електричні	9	587 32 96-01	Котушка запалення	544 01 84-01	
Ручка & регулятори	15	581 75 62-01	Шланг паливний	544 32 50-01	
Стартер	2	503 21 49-72	Гвинт	503 21 49-16	
Вал колінчастий	2	544 06 86-01	Підшипник	738 22 02-25	
Деталі карбюратора	26	503 79 95-01	Шайба фіксуюча	505 31 67-36	
Вал колінчастий	3	577 57 24-01	Підшипник голчастий	503 73 39-01	Залишається в якості запасної частини
Поршень циліндра	10	577 57 24-01	Підшипник голчастий	503 73 39-01	Залишається в якості запасної частини