

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

H61

Descrição da alteração

1. Novo fornecedor, exatamente o mesmo módulo de ignição.
2. Novo material na mangueira de combustível.
3. Novo fornecedor e desenho pormenorizado atualizado.
4. Durabilidade melhorada.
5. Novo anel.
6. Alteração devido a um problema de entrega.

Comentários

Totalmente permutável

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
20160500001 -	Módulo de ignição 587 32 96-01
20132300001 -	Mangueira de combustível 581 75 62-01
20051800001 -	Parafuso IHSCT 503 21 49-72
20051800001 -	Rolamento de esferas 544 06 86-01
	Anel 503 79 95-01
20134600001 -	Rolamento de agulhas 577 57 24-01

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Sistema	9	587 32 96-01	Módulo de ignição	544 01 84-01	Novo nome: Módulo de ignição
Punho e controlos	15	581 75 62-01	Mangueira de combustível	544 32 50-01	
Dispositivo de arranque	2	503 21 49-72	Parafuso IHSCT	503 21 49-16	Permanece como peça sobressalente.
Cambota	2	544 06 86-01	Rolamento de esferas	738 22 02-05	
Detalhes do carburador	26	503 79 95-01	Anel	505 31 67-36	
Cambota	3	577 57 24-01	Rolamento de agulhas	503 73 39-01	Permanece como peça sobressalente.
Cilindro, pistão	10	577 57 24-01	Rolamento de agulhas	503 73 39-01	Permanece como peça sobressalente.