

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

H61

Descripción del cambio

1. Nuevo proveedor; exactamente el mismo módulo de encendido que antes.
2. Material nuevo en la manguera de combustible.
3. Nuevo proveedor y actualizado dibujo detallado.
4. Mayor durabilidad.
5. Nuevo anillo.
6. Modificación debido a problema de entrega.

Comentarios

Totalmente intercambiable

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
20160500001 -	Módulo de encendido 587 32 96-01
20132300001 -	Manguera de combustible 581 75 62-01
20051800001 -	Tornillo IH SCT 503 21 49-72
20051800001 -	Cojinete de bolas 544 06 86-01
	Anillo 503 79 95-01
20134600001 -	Cojinete de agujas 577 57 24-01

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Sistema	9	587 32 96-01	Módulo de encendido	544 01 84-01	Nuevo nombre: Módulo de encendido
Asa y controles	15	581 75 62-01	Manguera de combustible	544 32 50-01	
Mecanismo de arranque	2	503 21 49-72	Tornillo IH SCT	503 21 49-16	Sigue como pieza de repuesto.
Cigüeñal	2	544 06 86-01	Cojinete de bolas	738 22 02-05	
Detalles del carburador	26	503 79 95-01	Anillo	505 31 67-36	
Cigüeñal	3	577 57 24-01	Cojinete de agujas	503 73 39-01	Sigue como pieza de repuesto.
Pistón del cilindro	10	577 57 24-01	Cojinete de agujas	503 73 39-01	Sigue como pieza de repuesto.