

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

H435II

Beschreibung der Änderung

Wir haben unsere Zündmodule bezüglich Funken verbessert. (MBU-52)

Anmerkungen

Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
20152700001	Neues Zündmodul 579 63 88-02 hinzugefügt. Nordamerika.
20153300385	Neues Zündmodul 579 63 88-02 hinzugefügt.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Zündanlage	7	579 63 88-02	Zündmodul	579 63 88-01	