

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

H435II

Beschrijving van wijziging

Wij hebben de bougies van onze ontstekingsmodules verbeterd. (MBU-52)

Opmerkingen

Volledig uitwisselbaar.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
20152700001	Nieuwe ontstekingsmodule 579 63 88-02 toegevoegd. Noord-Amerika.
20153300385	Nieuwe ontstekingsmodule 579 63 88-02 toegevoegd.

IPL-updates

Paginatitel	Ref.nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. stuknr.	Opmerking
Ontstekingsstelsel	7	579 63 88-02	Ontstekingsmodule	579 63 88-01	