

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

H435 II

Opis zmiany

1. Wprowadziliśmy zmianę dotyczącą krzywej czasu zapłonu w module zapłonu w celu obniżenia temperatury silnika.
2. Nowe numery części z powodu zmiany dostawcy na części wprowadzane w uchwycie filtra, korku zbiornika i układzie wentylacji zbiornika paliwa.
3. Nowe numery części w związku z usunięciem plastikowej torby na zestaw narzędzi.

Komentarze

Ta zmiana jest w pełni wymienna.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
Nr seryjny 20192200001	Dotyczy modułu zapłonowego 579 63 88-04. Dla reszty świata
Nr seryjny 20192600093	Dotyczy modułu zapłonowego 579 63 88-04. Dla Ameryki Północnej

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
Układ zapłonowy	7	579 63 88-04	Moduł zapłonu	579 63 88-03	Zostaje jako część zamienna.
Gaźnik i Filtr powietrza	8	544 97 64-02	Uchwyt filtra	544 97 64-01	Drobna korekta.
Zbiornik paliwa	11	522 62 00-03	Zespół korka zbiornika paliwa	522 62 00-01	Drobna korekta.
	18	501 15 29-01	Odpowietrznik zbiornika paliwa.	537 35 95-01	Drobna korekta.
Akcesoria	1	501 69 17-01	Płasko-oczkowy, klucz	503 55 85-04	Drobna korekta.