

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

325HE4

Description de la modification

Nouveau kit. Remplace les pièces détachées précédentes, à savoir le collier 537 29 56-01 et l'arbre 522 84 89-02.

Commentaires

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
2019-05	

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
Levier	5	597 02 81-01	Kit de communication SMS/GPS	537 29 56-01 522 84 89-02	Nouveau kit