

# Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL

Nome(s) do(s) produto(s)

**362**

Descrição da alteração

Novo elemento antivibração com superfície superior na mola metálica. A tampa de plástico foi alterada. Isto proporciona um comprimento de rosca mais longo e, por conseguinte, uma melhor fixação da mola na tampa de plástico.

Motivo: Maior durabilidade do elemento antivibração.

Comentários

Artigos novos – Elemento antivibração 503 63 76-03 e 503 63 76-04 (rígido)


Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
20194200001	ELEMENTO ANTIVIBRAÇÃO 503 63 76-03
20194200001	ELEMENTO ANTIVIBRAÇÃO 503 63 76-04

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	17	503 63 76-03	ELEMENTO ANTIVIBRAÇÃO	503 63 76-01	Nova peça sobressalente, std
	17	503 63 76-04	ELEMENTO ANTIVIBRAÇÃO	503 63 76-02	Nova peça sobressalente, rígida

## DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL



503 63 76-03/04