

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

H550XP/XPG

Descrição da alteração

1. Introduzimos um novo dispositivo de arranque, conjunto 588 41 51-03, com um design melhorado para um melhor fluxo de ar em torno do cilindro.
2. Foi adicionada uma nova cobertura de inverno ao kit de inverno que se adapta a dispositivos de arranque novos e antigos.

Comentários

Esta modificação é totalmente substituível.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
N.º de série 20183900673	Válido para o conjunto do dispositivo de arranque 588 41 51-03.
N.º de série 20183900673	Válido para a caixa do dispositivo de arranque 588 41 50-01.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Dispositivo de arranque	14	588 41 51-03	Conjunto do dispositivo de arranque	522 74 25-07	
	15	588 41 50-01	Caixa do dispositivo de arranque	522 74 13-04	
Acessórios	10	525 55 80-02	Cobertura de inverno	525 55 80-01	