

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

H545

Descrição da alteração

1. Introduzimos um novo dispositivo de arranque, conjunto 588 41 51-03, com um design melhorado para um melhor fluxo de ar em torno do cilindro.
2. Foi adicionada uma nova cobertura de inverno ao kit de inverno que se adapta a dispositivos de arranque novos e antigos.

Comentários

Esta modificação é totalmente substituível.

Introduzidos a partir de

| Número de série/data | Comentário |
|-----------------------------|---|
| N.º de série 20184400632 | Válido para o conjunto do dispositivo de arranque 588 41 51-03. |
| N.º de série 20184400632 | Válido para a caixa do dispositivo de arranque 588 41 50-02. |
| | |

Atualizações da IPL

| Título da página | N.º de ref. | N.º da peça nova | Nome | N.º da peça excl. | Comentário |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Dispositivo de arranque | 7 | 588 41 51-03 | Conjunto do dispositivo de arranque | 522 74 25-07 | |
| | 9 | 588 41 50-02 | Caixa do dispositivo de arranque | 522 74 13-05 | |
| Acessórios | 10 | 525 55 80-02 | Cobertura de inverno | 525 55 80-01 | |