

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

H545

Opis zmiany

1. Wprowadzono nowy zespół rozrusznika 588 41 51-03 o udoskonalonej konstrukcji, która zapewnia lepszy przepływ powietrza wokół cylindra.
2. Do zestawu zimowego dodano nową osłonę zimową, która pasuje zarówno do nowych, jak i starych rozruszników.

Komentarze

Ta zmiana jest w pełni wymienna.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
Nr seryjny 20184400632	Dotyczy zespołu rozrusznika 588 41 51-03.
Nr seryjny 20184400632	Dotyczy obudowy rozrusznika 588 41 50-02.

Aktualizacja IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Rozrusznik	7	588 41 51-03	Zespół rozrusznika	522 74 25-07	
	9	588 41 50-02	Obudowa rozrusznika	522 74 13-05	
Akcesoria	10	525 55 80-02	Ośłona zimowa	525 55 80-01	