

# Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

**H545**

Description de la modification

1. Nous avons introduit un nouvel ensemble de démarreur 588 41 51-03, doté d'une conception améliorée, afin d'optimiser la ventilation autour du cylindre.
2. Nouveau capot d'hiver ajouté au kit hiver, adapté aux nouveaux comme aux anciens démarreurs.

Commentaires

Cette modification est entièrement interchangeable.

Introduction depuis

<b>Numéro de série/date</b>	<b>Remarque</b>
S/n 20184400632	Valable pour l'ensemble de lanceur 588 41 51-03.
S/n 20184400632	Valable pour le corps du lanceur 588 41 50-02.

Mises à jour IPL

<b>Titre de la page</b>	<b>Réf.</b>	<b>Nouvelle réf.</b>	<b>Nom</b>	<b>Sauf référence</b>	<b>Remarque</b>
Lanceur	7	588 41 51-03	Ensemble de lanceur	522 74 25-07	
	9	588 41 50-02	Corps du lanceur	522 74 13-05	
Accessoires	10	525 55 80-02	Protection d'hiver	525 55 80-01	