

# Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

H460Rancher

Description de la modification

Nouvelle bougie à résistance implantée en production en raison de la réduction des coûts.

Commentaires

Interchangeabilité complète.

Introduction depuis

<b>Numéro de série/date</b>	<b>Remarque</b>
23/03/2017	

Mises à jour IPL

<b>Titre de la page</b>	<b>Réf.</b>	<b>Nouvelle réf.</b>	<b>Nom</b>	<b>Sauf référence</b>	<b>Remarque</b>
Cylindre et piston	3	577 48 40-01	Bougie	503 23 51-08	Reste disponible comme pièce de rechange.