

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

H460 Rancher

Descripción del cambio

Nueva bujía resistiva implantada en la fase de producción debido a la reducción del coste.

Comentarios

Completamente intercambiables.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
2017-03-23	

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Cilindro y pistón	3	577 48 40-01	Bujía	503 23 51-08	Sigue como pieza de repuesto.