

# Lista de peças ilustrada - Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

H460Rancher

Descrição da alteração

A nova vela da resistência foi implementada na fase de produção devido à redução de custos.

Comentários

Totalmente permutável.

Introduzidos a partir de

<b>Número de série/data</b>	<b>Comentário</b>
2017-03-23	

Atualizações da IPL

<b>Título da página</b>	<b>Ref.<sup>a</sup></b>	<b>N.º da peça nova</b>	<b>Nome</b>	<b>N.º da peça excl.</b>	<b>Comentário</b>
Cilindro e pistão	3	577 48 40-01	Vela de ignição	503 23 51-08	Permanece como peça sobressalente.