

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

Husqvarna 550XP/XPG Mark II, 550XP/XPG Mark II Triobrake

Beschreibung der Änderung

Neues Nadellager 599 53 15-01 und neuer Ersatzteilsatz 596 21 83-03

Kommentare

Der Artikel ist vollständig austauschbar

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Seriennr. 224400029	Nadellager 599 53 15-01

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Kupplung und Ölpumpe	5	599 53 15-01	Nadellager	503 25 52-01	
Kupplung und Ölpumpe	3	596 21 83-03	Kupplungstrommel-Baugruppe	596 21 83-02	