

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

395 XP® / 395 XP®G / 395 XP® W / 395 XP®GW

Descrição da alteração

1. Novo kit 503 47 34-05 de depósito de combustível com conjunto de ventilação do depósito curto 501 15 29-01
2. Novo kit 537 33 81-02 de conjunto de ventilação do depósito

Comentários

1. Permutável
2. Não permutável

Introduzidos a partir de

Número de série / data	Observações
20221200075/220311	Depósito de combustível 503 47 34-05
20221200075/220311	Conjunto de ventilação do depósito 537 33 81-02
20221200074/220311	Conjunto de ventilação do depósito 537 33 81-01 (permanece como peça sobresselente)

Atualizações da IPL

Título da página	Ref.^a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observações
Depósito de combustível	1	503 47 34-05	Depósito de combustível	503 47 34-04	
Depósito de combustível	20	537 33 81-02	Conjunto de ventilação do depósito		A partir do n.º de série 20221200075
Depósito de combustível	23	503 45 46-01	Dobra de ligação		A partir do n.º de série 20221200075
Depósito de combustível	25	501 15 29-01	Conjunto de ventilação do depósito		A partir do n.º de série 20221200075