

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

395 XP®/395 XP®G/395 XP® W/395 XP®GW

Beschreibung der Änderung

1. Neuer Satz 503 47 34-05 Kraftstofftank mit kurzer Tankentlüftungsbaugruppe 501 15 29-01
2. Neuer Satz 537 33 81-02 Tankentlüftungsbaugruppe

Kommentare

1. Austauschbar
2. Nicht austauschbar

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
20221200075/220311	Kraftstofftank 503 47 34-05
20221200075/220311	Tankentlüftungsbaugruppe 537 33 81-02
20221200074/220311	Tankentlüftungsbaugruppe 537 33 81-01 (als Ersatzteil zu belassen)

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.-Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Kraftstofftank	1	503 47 34-05	Kraftstofftank	503 47 34-04	
Kraftstofftank	20	537 33 81-02	Tankentlüftungs- baugruppe		Ab Seriennummer 20221200075
Kraftstofftank	23	503 45 46-01	Anschlusskrüm- mer		Ab Seriennummer 20221200075
Kraftstofftank	25	501 15 29-01	Tankentlüftungs- baugruppe		Ab Seriennummer 20221200075