

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

395 XP® / 395 XP®G / 395 XP® W / 395 XP®GW

Opis zmiany

1. Nowy zestaw 503 47 34-05, zbiornik paliwa z krótkim zespołem odpowietrzającym 501 15 29-01
2. Nowy zestaw 537 33 81-02, zespół odpowietrzający zbiornika paliwa

Komentarze

1. Wymienne
2. Niewymienne

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
20221200075/220311	Zbiornik paliwa 503 47 34-05
20221200075/220311	Zespół odpowietrzający zbiornika paliwa 537 33 81-02
20221200074/220311	Zespół odpowietrzający zbiornika paliwa 537 33 81-01 (pozostaje jako część zamienna)

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Zbiornik paliwa	1	503 47 34-05	Zbiornik paliwa	503 47 34-04	
Zbiornik paliwa	20	537 33 81-02	Zespół odpowietrzający zbiornika paliwa		Od numeru seryjnego 20221200075
Zbiornik paliwa	23	503 45 46-01	Kolanko przyłączeniowe		Od numeru seryjnego 20221200075
Zbiornik paliwa	25	501 15 29-01	Zespół odpowietrzający zbiornika paliwa		Od numeru seryjnego 20221200075