

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

325iLK

Descrição da alteração

Novo conjunto do motor devido a alteração do condutor de ar. Esta mudança torna o suporte desnecessário.

Comentários

Introduzidos a partir de

Número de série / data	Observações
20224500001	Novo conjunto do motor 595 01 07-08. Não é necessário qualquer suporte 594 02 71-01 na variante digital 325iLK a partir do número de série indicado.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observações
SISTEMA ELÉTRICO	2	595 01 07-08	CONJUNTO DO MOTOR	595 01 07-03	Para o número de série "até 214800120", substituir também o ALOJAMENTO esquerdo para 591 44 46-02
ALOJAMENTO	5		SUPORTE		Para digital: Até ao número de série 20224500001