

# Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

**325iLK**

Description de la modification

Nouvel ensemble moteur en raison du changement du conducteur d'air. Ce changement rend le support inutile.

Commentaires

Introduit depuis

<b>Numéro de série/date</b>	<b>Remarque</b>
20224500001	Nouvel ensemble moteur 595 01 07-08. Le support 594 02 71-01 n'est pas nécessaire sur la variante numérique 325iLK à partir du numéro de série indiqué.

Mises à jour IPL

<b>Titre de la page</b>	<b>Réf.n°</b>	<b>Nouvelle référence</b>	<b>Nom</b>	<b>Sauf référence</b>	<b>Remarque</b>
ÉLECTRIQUE	2	595 01 07-08	ENSEMBLE MOTEUR	595 01 07-03	Pour les numéros de série « jusqu'à 214800120 », remplacez également le CARTER gauche par 591 44 46-02
CARTER	5		SUPPORT		Pour numérique : jusqu'au numéro de série 20224500001