

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

325iLK

Descripción del cambio

Nuevo conjunto del motor debido a un cambio del conductor de aire. Ese cambio hace innecesario el soporte.

Comentarios

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
20224500001	Nuevo conjunto del motor 595 01 07-08. No se necesita el soporte 594 02 71-01 en la variante digital 325iLK a partir del n.º de serie indicado.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
ELÉCTRICA	2	595 01 07-08	CONJ. MOTOR	595 01 07-03	En los números de serie "hasta el 214800120", sustituya también la CARCASA izquierda por la referencia 591 44 46-02
CARCASA	5		SOPORTE		Para variante digital: Hasta el n.º de serie 20224500001