

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

**325iLK**

Beschreibung der Änderung

Neue Motorbaugruppe aufgrund eines geänderten Luftleitblechs. Diese Änderung macht den Halter überflüssig.

Kommentare

Eingeführt ab

<b>Seriennummer/Datum</b>	<b>Anmerkung</b>
20224500001	Neue Motorbaugruppe 595 01 07-08. Kein Halter 594 02 71-01 erforderlich für die 325iLK-Digitalvariante der angegebenen Seriennr.

IPL-Updates

<b>Titel der Seite</b>	<b>Ref. Nr.</b>	<b>Neue Teilennr.</b>	<b>Name</b>	<b>Exkl. Teilennr.</b>	<b>Anmerkung</b>
ELEKTRIK	2	595 01 07-08	MOTORBAU GRUPPE	595 01 07-03	Für Seriennummern „bis 214800120“ auch GEHÄUSE links gegen 591 44 46-02 austauschen
GEHÄUSE	5		HALTER		Für die digitale Variante: Bis Seriennr. 20224500001