

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nom des produits

550XP Mark II / 550XPG Mark II

Description de la modification

1. Nouvelles variantes de kit de vilebrequin pour le nouveau vilebrequin renforcé avec rayon de congé augmenté
2. Nouveau roulement à billes amélioré

Commentaires

Interchangeabilité complète

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
233308387	1.
20231711671	2.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
VILEBREQUIN	1	596 21 84-06	KIT DE VILEBREQUIN	596 21 84-04	
VILEBREQUIN	3	536 78 98-01	ROULEMENTS À BILLES	525 43 42-05	
VILEBREQUIN	4	536 95 82-01	JOINT RADIAL		Pour roulement à billes HQV 536 78 98-01
VILEBREQUIN	4		JOINT RADIAL	597 57 61-01	Pour roulement à billes SKF 525 43 42-XX Reste disponible comme pièce de rechange
BLOC EMBIELLÉ	1	531 11 45-10	BLOC EMBIELLÉ	531 11 45-07	
CARTER MOTEUR	31		CAPUCHON DE PROTECTION	596 91 13-01	Jusqu'au numéro de série 20231711670 Reste disponible comme pièce de rechange