

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Název produktu

550XP Mark II / 550XPG Mark II

Popis změny

1. Nové varianty sady klikového hřídele pro nový, zesílený klikový hřídel se zvýšeným poloměrem zaoblení
2. Nové, vylepšené kuličkové ložisko

Poznámky

Plně navzájem vyměnitelné

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
233308387	1.
20231711671	2.

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednací číslo dílu	Název	Exkl. objednací číslo dílu	Poznámka
KLIKOVÝ HŘÍDEL	1	596 21 84-06	SADA KLIKOVÉHO HŘÍDELE	596 21 84-04	
KLIKOVÝ HŘÍDEL	3	536 78 98-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO	525 43 42-05	
KLIKOVÝ HŘÍDEL	4	536 95 82-01	RADIÁLNÍ TĚSNĚNÍ		Pro kuličkové ložisko HQV 536 78 98-01
KLIKOVÝ HŘÍDEL	4		RADIÁLNÍ TĚSNĚNÍ	597 57 61-01	Pro kuličkové ložisko SKF 525 43 42-XX Zachovejte jako náhradní díl
KRÁTKÝ BLOK	1	531 11 45-10	KRÁTKÝ BLOK	531 11 45-07	
KLIKOVÁ SKŘÍŇ	31		OCHRANNÁ KRYTKA	596 91 13-01	Do v.č. 20231711670 Zachovejte jako náhradní díl