

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld
Husqvarna



Nazwa produktu

545 Mark II

Opis zmiany

1. Nowe warianty zestawu wału korbowego, do nowego wzmocnionego wału korbowego o zwiększonym promieniu zaokrąglenia
2. Nowe ulepszone łożysko kulkowe

Komentarze

W pełni wymienny

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
233707672	1.
20231711671	2.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
WAŁ KORBOWY	1	596 21 85-04	ZESTAW WAŁU KORBOWEGO	596 21 85-03	
WAŁ KORBOWY	3	536 78 98-01	ŁOŻYSKO KULKOWE	525 43 42-05	
WAŁ KORBOWY	4	536 95 82-01	USZCZELKA PROMIENIOWA		Do łożyska kulkowego HQV 536 78 98-01
WAŁ KORBOWY	4		USZCZELKA PROMIENIOWA	597 57 61-01	Do łożyska kulkowego SKF 525 43 42-XX Zostaje jako część zamienna
KRÓTKI BLOK	1	531 11 45-06	KRÓTKI BLOK		
SKRZYNIA KORBOWA	31		NASADKA OCHRONNA	596 91 13-01	- do numeru seryjnego 20224908629 Zostaje jako część zamienna